



ECONOMISEZ VOS MATIERES PREMIERES ET AMELIOREZ VOTRE QUALITE

Wesco permet la prévention des erreurs et pannes du circuit de pesage, il vous aidera à détecter en temps réel des sur-consommations ou des sous-consommations. Améliorez la constance de la qualité de vos produits. Lorsqu'un capteur de pesage est défectueux Wesco alerte les utilisateurs par des voyants qui peuvent en options être installés au niveau du poste de commande. Wesco s'insère dans le circuit des capteurs de pesage existants, en remplaçant la boîte de connexion d'origine et sans aucune modification, il peut contrôler les capteurs de pesage de toute bascule ayant au maximum jusqu'à 4 capteurs. N'attendez plus des semaines ou des mois de pertes avant d'agir !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU WESCO

- Contrôle en continu des paramètres électroniques et de mesures jusqu'à 4 capteurs maxi.
- Boîtier transparent IP 65 pour faciliter le contrôle ou en option boîtier métallique inoxydable
- Connecteurs débrochables pour une meilleure maintenance
- Afficheur digital pour le contrôle des paramètres métrologiques de chaque capteur

Ce document n'est pas contractuel VALDATA se réservant toute modification.